

ラジオ技術 2010年9月号訂正

45ページの図10ですが、トランスの電圧の記載が間違っていました。図の通りブースター段のPM242Wの2次側電圧は24Vを使います。(20Vでは所定の電圧が得られません)。また、ブリーダ抵抗の容量も間違っていました。30Wではなく、正しくは3Wです。以上、訂正してお詫び申し上げます。

(第10図)
各回路とも左右、
±とも分けて8ト
ランスを使った本
機の電源回路

